



Anleitung für die Anwendungen Maßgeschneidertes Hufeisen Beschlüge für Fohlen Für **Equi-Thane Super Fast**

Vorbereitung der Kartusche

1. Zum Öffnen der Kartusche die Spitze entlang der Linie mit Zange entfernen. Kartusche in die Dosierpistole mit der Etikettenseite nach oben einsetzen.
2. Bevor die Mischspitze aufgesteckt wird, ein wenig Material herausdrücken, um festzustellen, ob auf beiden Seiten Material herauskommt.
3. Nur Equi-Thane-Mischspitzen benutzen. Die Spitze aufdrücken und im Uhrzeigersinn drehen.
4. Ist die Arbeit beendet, Mischspitze abdrehen und entsorgen. Dafür den mitgelieferten Kappe aufdrehen.

Hinweis: Nasse, blutende oder infizierte Bereiche sollten nicht bedeckt werden. Erst nach dem Abheilen mit Equi-Thane beginnen. Equi-Thane verwenden Sie am besten bei Temperaturen zwischen 18°C und 30°C.

Anwendung Maßgeschneidertes Hufeisen:

1. Den Huf wie beim normalen Beschlagen schmirgeln, abraspeln und abebnen. Jegliche weiche oder beschädigte Hufwand entfernen.
2. Den Bereich gründlich trocknen. Den Huf mit ein wenig vergälltem Alkohol reinigen und dann trocknen, wenn er sehr feucht und/oder fettig ist.
3. Den Huf gerade halten und Super Fast auf dem Tragerand anbringen. Die Masse sollte ca. 1,5 cm dick und etwa 2-3 cm breit sein.
4. Den Huf eine Minute lang hochhalten und dann abstellen. Anmerkung: Bei kaltem Wetter den Huf und das Material vor Gebrauch zwecks Beschleunigung der Aushärtezeit erwärmen.
5. Die Masse in die richtige Hufform abraspeln und schmirgeln.
6. Erforderlichenfalls zu ihrem maßgeschneiderten Hufeisen mehr Super Fast hinzufügen, um die richtige Form und Tiefe zu erhalten. Ist der Huf nach dem Absetzen schmutzig, so muss er einfach saubergeraspelt und muss mehr Masse angebracht werden.
7. Für besseren Halt auf rutschigen Flächen Rillen in die Masse ritzen.

Anwendung Beschlüge für Fohlen:

Anmerkung: Für diesen Vorgang vorzugsweise Gummihandschuhe anziehen.

1. Den Huf wie üblich schmirgeln, abraspeln und abebnen. Jegliche weiche oder beschädigte Hufwand entfernen.
2. Den Bereich gründlich trocknen. Den Huf mit ein wenig vergälltem Alkohol reinigen und dann trocknen, wenn er sehr feucht und/oder fettig ist.
3. Den Huf gerade halten und eine dünne Schicht (je 6 mm) Super Fast auf der Hufwand anbringen. Mit behandschuhtem Finger ausreiben und ca. 45 Sekunden lang aushärten lassen. Auf diese Weise zwei weitere Schichten (wenn erforderlich) anbringen, bis die erwünschte Form und Länge vorliegt.
4. Den Huf hochhalten, bis die Masse zum Anfassen hart genug ist und dann abstellen.
Anmerkung: Bei kaltem Wetter den Huf und das Material vor Gebrauch zwecks Beschleunigung der Aushärtezeit erwärmen.
5. Die Masse in die richtige Hufform abraspeln und schmirgeln.
6. Erforderlichenfalls zu ihrem Beschlag mehr Super Fast hinzufügen, um die richtige Form und Tiefe zu erhalten. Ist der Huf nach dem Absetzen schmutzig, so muss er einfach saubergeraspelt und muss mehr Super Fast angebracht werden.
7. Auf Grund der schnellen Aushärtezeit von Super Fast brauchen Sie pro Schicht einen Mischauflauf. Sie sollten für die Arbeit genügend Aufsätze dabei haben.

